

Le petit mémento de la prévention









Circulation sur route



Accident de la route

- Mettre la ceinture de sécurité.
- Respecter les limitations de vitesse.
- Entretenir son véhicule.





Ne pas téléphoner au volant.

Ne pas conduire après prise d'alcool, drogue, médicaments.

Circulation sur chantier





- Respecter les consignes de sécurité et le plan de circulation.
- Emprunter les circuits balisés.
- Porter un gilet de signalisation.

Électricité





 Respecter les distances de sécurité au voisinage de réseaux aériens et souterrains.

Distances de sécurité

Réseau aérien nu 3 mètres < 50,000 V

5 metres < 50 000 V

Réseau souterrain > 1.50 m

Si la distance au réseau souterrain est inférieure à 1,50 m, appliquer scrupuleusement la procédure d'approche définie.

Outillage portatif






- Utiliser de préférence un outillage réduisant les vibrations
- Fixer la pièce à découper sur un support stable.
- Porter les EPI: gants, lunettes, bouchons d'oreilles... pendant toute la durée de l'exposition.
- Brancher les matériels électriques sur un coffret de chantier équipé d'un disjoncteur différentiel.

Ne jamais enlever les protections de la machine.

Fouilles





- Baliser les fouilles.
- Blinder ou taluter les fouilles en tranchée ou en puits.
- Réaliser et entretenir les accès.
- Travailler toujours à l'abri
- des blindages.

 Utiliser les moyens d'accès sécurisés



Ne pas surcharger les abords de la fouille ni approcher d'engins.

Poste de travail



Chute de plain-pied

- Nettoyer et ranger son poste de travail
- Obturer les trémies et les caniveaux.

Manutentions mécaniques Levage



Rupture
des accessoires
Chute de la charge

- Utiliser uniquement les appareils prévus pour le levage.
- Respecter la charge maximale d'utilisation (CMU).
- Amarrer et équilibrer la charge (angle d'élingage de 60°).
- Réformer les sangles et élingues endommagées.
- Être formé pour élinguer les charges.
- Vérifier la conformité et le bon état des accessoires de levage.

Les accessoires de levage doivent être vérifiés tous les ans.

Manutentions manuelles



Troubles musculosquelettiques (TMS)

- Utiliser les équipements d'aide à la manutention (diable, chariot élévateur...).
- Organiser les manutentions (transport, stockage, utilisation).
 - Se faire aider si la charge est lourde ou volumineuse.
- Se rapprocher de la charge à soulever, être stable et avoir une bonne prise en main.

Travail en hauteur



Chute de hauteur

- Choisir un équipement de travail en hauteur approprié.
- Privilégier des accès sûrs (escalier, tour d'accès).
- N'utiliser l'échelle qu'en dernier recours. La fixer en tête et en pied.
- Protéger les postes de travail en hauteur (baies, échafaudages) en mettant les garde-corps.
- Être formé pour monter et utiliser un échafaudage de pied ou roulant.
- S'assurer qu'il a été vérifié avant utilisation.

Nacelle - PEMP





- Être formé et avoir une autorisation de conduite.
- Respecter les consignes d'utilisation de l'engin.
- Prendre en compte l'environnement.
- Désigner une personne formée au sol pour appeler les secours.
- Baliser les zones d'évolution des PEMP.

Premiers secours



Accident de personne

- Protéger la zone pour éviter un autre accident, couvrir la victime.
- Alerter le sauveteur-secouriste du travail (SST).
- Appeler les secours d'urgence (18, 112 ou 15).
- Secourir.





Départ de feu





 Utiliser l'extincteur mis à disposition.





Hygiène - Santé



Intoxication
Perte de vigilance
et des réflexes

- Se laver les mains à chaque fin de poste, avant de boire ou de manger.
- Ne pas absorber de substances qui nuisent à la santé.



Alcool, drogue et tabac font prendre des risques.

Bruit

Camion





Surdité

- Réduire le bruit à la source.
- Limiter la durée d'exposition au bruit
- Porter les protections auditives dès 80 dB(A).

Exemples d'intensité de bruit 80 à 85 dB(A) Pistolet peinture

Compresseur 85 à 95 dB(A) Scie circulai Marteau-piqueur 105 à 110 dB(A) Tronçonneus

Pistolet peinture 91 à 115 dB(A) Scie circulaire 103 à 106 dB(A) Tronçonneuse 100 à 115 dB(A)

Fumées de soudage - Arc



Intoxication Brûlure des yeux

- Placer des écrans opaques au droit des postes de soudage.
- Aspirer les fumées et les poussières de soudure à la source.
- Porter les équipements de protection individuelle.



Ne pas regarder un rayonnement de soudure sans protection contre les ultraviolets.

Poussières - Fibres





Allergie - Cancer

- Aspirer les poussières à la source.
- Travailler à l'humide si possible.
- Ventiler le local.
- Utiliser des équipements de protection respiratoire adaptés.
- Renouveler les masques ou cartouches régulièrement.





En cas d'endommagement du réseau gaz avec fuite

- Arrêter immédiatement les engins et les matériels de chantier.
- S'éloigner de la zone pour appeler les secours (18 ou 112) et l'opérateur du réseau concerné.
- Aménager une zone de sécurité immédiatement.
- Accueillir les secours dès leur arrivée.



Ne jamais essayer de colmater la fuite ou d'éteindre le gaz enflammé, ni manœuvrer un robinet.



En cas d'endommagement du réseau gaz sans fuite

• Alerter immédiatement l'exploitant.

Produits dangereux





- Lire l'étiquette pour connaître le danger.
- Respecter les consignes d'utilisation (notice de poste ou FDS).
- Fermer les récipients et les ranger après usage.
- Porter les EPI.

Ne pas transvaser les produits.









Environnement





- Limiter l'utilisation de moteurs thermiques.
- Utiliser de préférence des produits « verts ».
- · Collecter, trier et évacuer les déchets.
- Signaler et traiter toute pollution accidentelle.

Nom:	 		
Prénom:	 		
Date:	 		
г			٦
	Cachet de	l'entren	
L			٦

Réf.: A7 H 01 17

Édition: 1^{re} édition, mars 2017